


Рекомендации по выбору шва бесконечной ленты

для цельных и сегментированных широких бесконечных лент на тканевой основе

EBR 07




Контактный валок

Исполнение EBR 07:

- шов стык-в-стык
- прямое сечение шва
- пленка приклеивается сзади со стороны основы (ткани)

Применение EBR 07:


Оптимальная прочность шва для высокой нагрузки на операциях калибровки плит с комбинацией



Серии (P60 и грубее):

CK727Y	KK524X/Y
CK721X	KK504X
	KK711X/Y

EBR 37



Комбинация: Контактный валок и прижимная балка


прижимная балка

Исполнение EBR 37:

- соединение стык-в-стык
- прямое сечение шва
- шов со стороны абразивной стороны

Применение EBR 37:

Отсутствие ряби и равномерность обработанной поверхности при шлифовании на широколенточных автоматах с прижимной балкой или комбинацией контактный валок - прижимная балка



Серии (P60 и тоньше):

CK727Y	KK524X/Y
CK721X	KK504X
	KK711X/Y