

## Корончатые сверла



Корончатые сверла изготовлены из высокопрочной стали, благодаря которой достигается высокая скорость резания и длительный срок службы

Диаметр, мм	Глубина сверления, мм
12-50	30
12-60	55

## Центрующий штифт

Центрующий штифт предназначен для центровки корончатых сверел, а также подачи СОЖ в зону резания

Центрующий штифт для отверстий, мм	Диаметр сверла, мм
до 30	12 - 60
до 55	12 - 60

## СОЖ

СОЖ - Смазочно-охлаждающая жидкость, используется при обработке резанием, улучшает производительность оборудования, уменьшает температуру в зоне резания и износ режущего инструмента.

Артикул 02 36 420



1 литр